


## LIGNE MALL CONNECT

### ANNEXE 8

#### DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES DE CONSTRUCTION V23.01



Les situations décrites ci-dessous définissent de façon non exhaustives les « Difficultés Exceptionnelles de Construction » au sens des Conditions Particulières de l'Offre de Service Ligne Mall Connect :

- Local Technique / Baie télécom du Client final absent ou non conforme à une installation et exploitation des équipements de communications électroniques fournis ;
- Cheminement du câble de raccordement :
  - Saturé, inutilisable, ou nécessitant une réparation préalable,
  - Nécessitant des moyens d'accès spécifiques ou des déplacements d'objets lourds ou dangereux (mobilier, équipements sous tension, etc.) ;
  - Nécessitant des percements de murs sensibles (porteurs, en béton armé ou d'épaisseur supérieure à 40 cm) ;
  - Nécessitant une reprise de contraintes esthétiques spécifiques (marbre, dallage, moulures, goulotte, peinture spéciale, etc.) ;
- Distance PBO – PDB supérieure à 100 ml ;
- Autres difficultés identifiées et justifiées par le Fournisseur.