

Rückholung: MEYLE Nr. 37-14 525 0017 und 37-14 525 0018 passend für Hyundai I30 / Kia Cee'd Modelle

MEYLE steht für die Herstellung und den Vertrieb hochwertiger und qualitätsgeprüfter Ersatzteile im Freien Teilehandel.

Leider entspricht der oben bezeichnete MEYLE-Bremsschlauch bzw. der daran befindliche Halter für die Montage an der Fahrzeugkarosserie nicht dem gewohnt hohen MEYLE-Standard. Der Halter ist fehlerhaft ausgeführt, daher ist der Ausbau des Teils dringend erforderlich.



Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Fahrzeug auf direktem Weg umgehend in eine Werkstatt gebracht wird. **Als Vorsichtsmaßnahmen empfehlen wir ausdrücklich, das Fahrzeug in die nächstmögliche Werkstatt abschleppen zu lassen.** Die Kosten dafür übernimmt MEYLE.

Es werden selbstverständlich auch alle üblichen Kosten übernommen, die durch den Austausch entstehen. **Die Rücksendung der Teile wird in der Regel über Ihre Werkstatt veranlasst. Sollte dies nicht möglich sein, senden Sie diese sowie den Gewährleistungsantrag bitte an MEYLE direkt:**

MEYLE AG



*z.Hd. der Reklamationsabteilung
Merkurring 111
22143 Hamburg, Deutschland*

Das Formular für den Gewährleistungsantrag finden Sie hier:

https://www.meyle.com/fileadmin/user_upload/Gewaehrleistungsantrag_Garantie.pdf

Für Fragen kaufmännischer Art kontaktieren Sie bitte Ihren **Ansprechpartner**. Für Fragen technischer Art steht Ihnen das MEYLE Technical Services Team unter +49 40 67506 7950 und per E-Mail **technicalservice@meyle.com** jederzeit zur Verfügung.